

Принятые значения цен, делений шкалы (контрольной)

°D			°H			°I		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$0.49'' / мм$		$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$30'' / мм$		$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$2.9'' / мм$
							Т	
							$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$2.9'' / мм$

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$-2^{\circ} 30.1'$		$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$5.6911''$		$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$152.88''$
							Т	
							$с 0^{\circ} 1' / I - 24^{\circ} 31' / III$	$600.78''$

Принятые значения цен, делений шкалы (контролькой)

°D		°H		°L							
с	по	с	по	с	по						
велич.		велич.		велич.							
с 0°1/III - 24°30/IX		0.49'/мм		с 0°1/III - 24°30/IX		3.0'/мм		с 0°1/III - 24°30/IX		2.9'/мм	
								T			
								с 0°1/III - 24°30/IX		2.9'/мм	

Принятые базисные значения

D ₀		L ₀		H ₀							
с	по	с	по	с	по						
велич.		велич.		велич.							
с 0°1/III - 24°31/III		-2°31.2'		с 0°1/III - 24°30/IX		56913°		с 0°1/III - 24°31/III		19290°	
с 0°1/IX - 24°30/IX		-2°31.0'						с 0°1/IX - 24°30/IX		19289°	
								T			
								с 0°1/III - 24°31/III		60098°	
								с 0°1/III - 24°30/IX		60097°	

